


打印成为黑白图纸的办法：


1. 找到安装文件包里面的 **black_white.ctb**，复制



2. 打开 CAD，输入指令：stylesmanager



3 在打开的界面上，粘贴



 以上 3 步只需要做一次，以后不需要重复

4.主界面上选择



以上设置完毕后，就可以打印出黑白图纸。